

EEL - USP

Aula 2 Projeto do Produto, do processo e planejamento da produção

Prof. Dr. Geronimo



O processo de planejamento de instalações voltadas para a produção de montagem pode ser listado:

- 1. Definir os produto a serem produzidos e/ou montados.
- 2. Especificar os processos de produção e/ou montagem necessários r as atividades relacionadas.
- 3. Determinar as relações em todas as atividades.
- 4. Determinar as necessidades de espaço de todas as atividades.
- 5. Gerar alternativas para o plano de instalações.
- 6. Avaliar alternativas para o plano de instalações.
- 7. Escolher o melhor plano de instalações.
- 8. Implementar o plano de instalações.
- 9. Manter e adaptar o plano de instalações.
- 10. Atualizar os produtos a serem fabricados e/ou montados e redefinir o objetivo da instalação.



Entre as perguntas a serem respondida antes da geração de alternativas de plano de instalações, temos:

- O que deve ser produzido?
- 2. Como os produtos devem ser produzidos?
- 3. Quando os produtos devem ser produzidos?
- 4. Que quantidade de cada produto será produzida?
- 5. Por quanto tempo os produtos serão produzidos?
- 6. Onde os produtos serão produzidos?

Respondida - projeto do produto;

- projeto de processo e
- Planejamento de produção

Poderia ser respondida pela determinação do local das instalações ou pelo planejamento da produção.


Mas responder a sexta pergunta não é fácil.



Muitas empresas possuem estratégias globais e utilizam combinações de terceirização da fabricação e montagem.

Portanto, um sistema dependerá do outro.

Relação entre o projeto de produtos, processos e o planejamento da produção e o planejamento de instalações






Projeto do Produto

- ✓ O projeto do produto envolve a determinação de quais produtos devem ser produzidos e do projeto detalhado de cada um deles.
- ✓ A decisão dever ser tomada pela alta administração com base nas informações do marketing, produção e finanças relativas ao desempenho econômico projetado.
- ✓ O projeto do produto é influenciado pela: estética, função, materiais, marketing, compras, controle de qualidade, etc.
- ✓ O produto deve satisfazer a necessidade do cliente.




As especificações operacionais detalhada são importante: Desenho,





O desenhos detalhados são necessários para cada peça componente fornecendo especificações e dimensões suficientes que permitam a sua fabricação.






- ✓ Os desenhos podem ser preparados e analisados com <u>sistema de</u> projetos assistido por computador (CAD).
- ✓ O sistema CAD consiste em um conjunto de muitos módulos de aplicativos sob um editor gráfico comum com suporte da base de dados. Interação humana e computador.
- ✓ O uso de software permite o planejador visualizar e testar ideias de uma maneira flexível.
- ✓ O CAD pode ser usado para medição de área, desenvolver projetos de edificações e interiores, arranjo físicos de mobiliário e equipamentos, diagramas de relacionamentos, geração de arranjos físicos de blocos e arranjos físicos detalhados em fábricas.



- A Engenharia Simultânea (ES) também pode ser utilizada para melhorar a relação entre a função de um componente e o seu custo.
- Permite: Considerações simultâneas dos fatores de ciclo de vida do produto, projeto, função, materiais, facilidade de manutenção, qualidade e confiabilidade.
- Estimar os custos de produção de um produto. Em torno de 70% dos custos.
- Software Aspen plus.









Projeto do Processo


- ✓ O projetista é responsável por determinar como o produto deve ser produzido.
- ✓ Quem deve fazer o processamento?
- ✓ Um determinado produto, peça, subconjunto, deve ser produzido ou comprado?
- ✓ Como esta peça será produzido?
- ✓ Qual equipamento será utilizado?
- ✓ Quanto tempo a operação será realizada?
- ✓ O projeto final depende do projeto do produto e do planejamento da produção.



Identificação dos processos necessários


As decisões de fazer ou comprar são tipicamente decisões gerenciais e requerem informações de finanças, engenharia industrial, marketing, engenharia de processos, compras e, talvez, recursos humanos, entre outras. É necessário uma visão global.

Processo de decisão de fazer ou comprar





- Quais são os métodos alternativos para a produção deste item?
- Quais quantidades deste item serão demandadas no futuro?
- Quais são os custos fixos, variáveis e de investimento dos métodos alternativos e da compra do item?
- 4. Quais são as questões de garantia do produto que impactam a compra ou a produção deste item?
- Quais são as outras oportunidades para a utilização do nosso capital?
- Quais são as implicações de investimentos futuros se este item for fabricado?
- 3. Quais são os custos de receber financiamento externo?





A lista de peças fornece uma listagem das peças componentes de um produto.

A lista de pecas inclui:

- ✓ Números das peças
 ✓ Quantidade de peças por produto
- ✓ Nomes das peças
 ✓ Referências dos desenhos

		LISTA	DE PEÇAS							
Empre Produt		c. de Fluxo de	- Ar	Preparada por <u>J.A.</u> Data						
Produc	O Regulación	de Maxo de	- AI	Data						
Peça №	Nome da Peça	Desenho №	Quantidade/ Unidade	Material	Tamanho	Unidades Métricas	Fazer ou Comprar			
1050	Conexão da tubulação	4006	1	Aço	0,50" × 1,00"	1270,00 mm × 25,4 mm	Comprar			
2200	Corpo	1003	1	Alumínio	2,75" × 2,50" × 1,50"	69,85 mm × 63,50 mm × 38,10 mm	Fazer			
3250	Anel de assentamento	1005	1	Aço inox	2,97" × 0,87"	69,85 mm × 63,50 mm	Fazer			
3251	Anel de vedação	_	1	Borracha	0,75 " dia.	D = 19,05 mm	Comprar			
3252	Êmbolo	1007	1	Latão	$0.812'' \times 0.715''$	20,62 mm × 18,16 mm	Fazer			
3253	Mola	_	1	Aço	$1,40'' \times 0,225''$	35,56 mm × 5,72 mm	Comprar			
3254	Carcaça do êmbolo	1009	1	Alumínio	1,60" × 0,225"	40,64 mm × 5,72 mm	Fazer			
3255	Anel de vedação	_	1	Borracha	0,925" dia.	D = 23,50 mm	Comprar			
4150	Retentor do êmbolo	1011	1	Alumínio	0,42" × 1,20"	10,67 mm × 30,48 mm	Fazer			
4250	Porca	4007	1	Alumínio	0,21" × 1,00"	5,33 mm × 25,4 mm	Comprar			

Figura 2.7 Lista de peças de um regulador de fluxo de ar. Nota: a coluna com os valores convertidos para unidades métricas foi elaborada para esta edição traduzida. (N.E.)



LISTA DE MATERIAIS

 Empresa
 T. W., Inc.
 Preparada por J.A.


 Produto
 Regulador de Fluxo de Ar
 Data

Nível	Peça Nº	Nome da Peça	Desenho Nº	Quantidade/ Unidade	Fazer ou Comprar	Comentários
0	0021	Regulador de Fluxo de Ar	0999	1	Fazer	
1	1050	Conexão da tubulação	4006	1	Comprar	
1	6023	Montagem principal	_	1	Fazer	
2	4250	Porca	4007	1	Comprar	
2	6022	Montagem do corpo	_	1	Fazer	
3	2200	Corpo	1003	1	Fazer	- 8
3	6021	Montagem do êmbolo	_	1	Fazer	
4	3250	Anel de assentamento	1005	1	Fazer	.00
4	3251	Anel de vedação	_	1	Comprar	
4	3252	Êmbolo	1007	1	Fazer	
4	3253	Mola	_	1	Comprar	
4	3254	Carcaça do êmbolo	1009	1	Fazer	
4	3255	Anel de vedação	_	1	Comprar	
4	4150	Retentor do êmbolo	1011	1	Fazer	



Figura 2.8 Lista de materiais para um regulador de fluxo de ar.





Nível 0 – Indica o produto final

Nível 1 – Aplica-se a submontagens e componentes que alimentam diretamente o produto final

Nível 2 – Refere-se às submontagens e componentes que alimentam diretamente o nível 1, e assim por diante



Seleção dos processos necessários

O procedimento de seleção de processos envolve as seguintes etapas:

- ✓ Etapa 1 Definir as operações elementares
- ✓ Etapa 2 Identificar os processos alternativos para cada operação
- ✓ Etapa 3 Analisar os processos alternativos
- ✓ Etapa 4 Padronizar os processos
- ✓ Etapa 5 Avaliar os processos alternativos
- ✓ Etapa 6 Selecionar os processos




Formar o roteiro de fabricação

	ROTEIRO DE FABRICAÇÃO										
Empresa Produto	A.R.C., In Regulador de Flux		da Peça <u>Cilindro do É</u> Vº <u>3254</u>		Preparada por Data	J.A.					
Operação Nº	Descrição da Operação	Tipo de Máquina	Ferramental		Depto.	Tempo de Preparação (h)	Tempo de Operação (h)	Materiais ou Peças Descrição			
0104	Forma, furação, corte	Torno automático	Pinça com 0,5" dia., pir ferramenta de form broca de centro de broca de 0,129", br para acabamento	na circular, e 0,45",		5	0,0057	Alumínio Di = 1" × 12'			
0204	Usinar rasgo e rosca	Mandril	Rasgo de 0,045", supo castelo, com pente		2	2,25	0,0067				
0304	Fazer 8 furos	Mandril automático	Broca 0,078"			1,25	0,0038				
0404	Remover as rebarbas e passar jato de ar	Furadeira de bancada	Ferramenta para rebar guia	rbar com		0,5	0,0031				
SA1	Fechar submontagem	Prensa hidráulica	Nenhuma			0,25	0,0100				
		Figura 2.10	Roteiro de fabricação de u	ım compor	nente do regul	ador de fluxo de ar	:				

Tabela 2.1 Dados Necessários para o Roteiro de Fabricação

Dados	Exemplo de Produção
Nome e número do componente	Carcaça do êmbolo – 3254
Descrição e número da operação	Forma, furo e corte – 0104
Equipamentos necessários	Torno automático e ferramental apropriado
Tempos unitários	Tempo de preparação – 5 h
-	Tempo de operação – 0,0057 h por componente
Matérias-primas necessárias	Barra de alumínio D = 1" × 12' para 80 componentes





Sequenciamentos dos processos necessários


SM – submontagens

M – montagens

M-1 – montagem 1,

Figura 2.11 Diagrama de montagem de um regulador de fluxo de ar.






A – Assembly (montagem)

Figura 2.12 Diagrama de processo de operação para o regulador de fluxo de ar.







PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO

- ➤ Quanto e quando produzir? → Planejamento da produção fornece a respostas
- As decisões do planejamento de produção afetam a escolha do tipo e número de máquinas, de turnos, de empregados, a necessidade de espaço, os equipamentos de armazenagem e de manuseio de materiais, os requisitos de pessoal, as políticas de armazenagem, o tamanho da edificação, etc.
- Os planejadores da produção precisam interagir continuamente com o pessoal de marketing e vendas.
- São necessárias informações de relativas aos volumes de produção, tendências e previsibilidade das demandas.



Planejamento da Produção

Informações de Marketing

Tabela 2.2 Informações de Mercado Mínimas Necessárias para o Planejamento de Instalações

Produto ou Serviço	Volume do Primeiro Ano	Volume do Segundo Ano	Volume do Quinto Ano	Volume do Décimo Ano
A	5000	5000	8000	10.000
В	8000	7500	3000	0
С	3500	3500	3500	4000
D	0	2000	3000	8000



Tabela 2.4 Informações Importantes que Devem Ser Obtidas do Marketing e Utilizadas por um Planejador de Instalações

111011111111111111111111111111111111111	
Informações a Serem Obtidas do Marketing	Questões do Planejamento de Instalações Afetadas pelas Informações
Quem são os consumidores do produto?	1. Embalamento
· ·	2. Suscetibilidade a mudanças no produto
	 Suscetibilidade a mudanças nas estratégias de marketing
Onde estão localizados os consumidores?	 Localização das instalações
	2. Método de expedição
	3. Projeto de sistemas de armazenagem
Por que o consumidor irá comprar o produto?	1. Sazonalidade
	2. Variabilidade nas vendas
	3. Embalamento
Onde o consumidor irá comprar o produto?	 Tamanho das cargas unitárias
	2. Processamento de pedido
	3. Embalamento
Que porcentagem do mercado é atraída pelo produto	1. Tendências futuras
e quem é a concorrência?	2. Potencial de crescimento
	3. Necessidade de flexibilidade
Qual é a tendência de mudança do produto?	 Alocações de espaço
	2. Métodos de manuseio de materiais
	3. Necessidade de flexibilidade






Figura 2.14 Gráfico volume-variedade de uma instalação onde o princípio de Pareto é aplicável.

Um economista italiano chamado Pareto observou que 85% da riqueza do mundo pertence a 15% das pessoas. Essa situação é retratada pelo gráfico volume-variedade o qual chamamos de **gráfico de Pareto**.

Esse gráfico sugere que o plano de instalações deve consistir em uma área de produção em massa para 15% dos itens de alto volume e um arranjo físico do tipo funcional para 85% restantes do mix de produtos.






Figura 2.15 Gráfico volume-variedade de uma instalação onde o princípio de Pareto não é aplicável.



Tabela 2.3 Análise de Mercado Indicando a Natureza Estocástica das Necessidades Futuras para o Planejamento de Instalações

	Estado da	Primeiro Ano		Segundo Ano		Quinto Ano		Décimo Ano	
Produto ou Serviço	Demanda	Probabilidade	Volume	Probabilidade	Volume	Probabilidade	Volume	Probabilidade	Volume
A	Pessimista	0,3	3000	0,2	3500	0,1	5500	0,1	7000
	Mais provável	0,5	5000	0,6	5500	0,8	8000	0,9	10.000
	Otimista	0,2	6000	0,2	6500	0,1	9500		
В	Pessimista	0,1	7000						
	Mais provável	0,6	8000	0,7	7000	0,9	3000	1,0	0
	Otimista	0,3	8500	0,3	8000	0,1	3500		
С	Pessimista	0,2	2000	0,2	2000	0,2	2000	0,2	2000
	Mais provável	0,7	4000	0,7	4000	0,7	4000	0,6	4000
	Otimista	0,1	4500	0,1	4500	0,1	4500	0,2	5000
D	Pessimista	,		0,1	1500	0,1	2500	0,2	7000
	Mais provável	1,0	O	0,9	2000	0,8	3000	0,6	8000
	Otimista	,				0,1	3500	0,2	9000
Nível de confiança ou grau de certeza		90%	ó	85%		70%		59%	,



Cálculos das necessidades de produção

- O que se quer na produção?
- Resposta: **Zero defeitos**.
- Pra isso é necessário: Processo automatizado, tolerância menos rígida, fornecedores certificados com qualidade, técnicas de prevenção de erros e uso de materiais de alta qualidade.
- Vejamos as equações necessárias:
- d_{ν} a porcentagem de ítens defeituosos produzidos na k-enésima operação
- S_{ν} a saída resultado desejada sem defeitos
- E_{ν} a entrada da produção

$$S_k = E_k - d_k E_k = E_k (1 - d_k)$$
 $\rightarrow \text{Assim}$ $E_k = \frac{S_k}{(1 - d_k)}$

$$E_k = \frac{S_k}{\left(1 - d_k\right)}$$



Para os produtos com *n* operações sequenciais, o número de unidades esperado para começar a produção na primeira operação é:

$$S_n = E_1 (1 - d_1) (1 - d_2) (1 - d_n)$$
, ou
$$E_1 = \frac{S_n}{(1 - d_1)(1 - d_2) (1 - d_n)}$$

Em que S_n é o volume de produção para o produto final, E_1 – primeira operação



Exemplo 1

Um produto tem uma estimativa de mercado de 97.000 componentes e requer três etapas de processamento (torneamento, fresamento e furação), tendo estimativas de defeitos de $d_1 = 0.04$, $d_2 = 0.01$ e $d_3 = 0.03$. A estimativa de mercado é a saída da etapa 3.

$$E_3 = \frac{97.000}{1 - 0.03} = 100.000$$

Supondo não haver danos nas operações 2 e 3, e havendo uma operação de inspeção para remover todos os itens com defeitos, a saída de componentes bons da operação 2 (S_2) pode ser igualada à entrada na operação 3 (S_3). Então, o número dos componentes para a operação 2 (S_2) é

$$E_2 = \frac{100.000}{1 - 0.01} = 101.010$$



Do mesmo modo para a operação 1

$$E_1 = \frac{101.010}{1 - 0.04} = 105.219$$

Os cálculos são idênticos a aplicação da fórmula

$$E_1 = \frac{97.000}{(1-0,03)(1-0,01)(1-0,004)} = 105.219$$

A quantidade de matéria-prima e processamento na operação 1 não deve se basear na estimativa de mercado de 97.000 componentes, mas em 105.219 componentes. Tabela 2.5.

Tabela 2.5 Resumo das Necessidades de Produção do Exemplo 2.1

Operação	Quantidade Programada de Produção (unidades)	Número Esperado de Unidades Produzidas
Torneamento	105.219	101.010
Fresamento	101.010	100.000
Furação	100.000	97.000



Cálculo com retrabalho

Permitir o retrabalho envolve uma modificação do procedimento para as operações sequenciais. Vejamos na figura 2.16 (100% de inspeção).




Figura 2.16 Diagrama de processos para as operações com retrabalho.

$$S_1 = (1 - d_1)E_1 \quad \Rightarrow \quad E_2 = d_1E_1$$

em que E_2 é o número de ítens defeituosos da primeira operação

$$S_{2} = (1 - d_{2})E_{2}$$

$$E_{3} = S_{1} + S_{2} = (1 - d_{1})E_{1} + (1 - d_{2})E_{2}$$

$$= (1 - d_{1})E_{1} + (1 - d_{2})d_{1}E_{1}$$

$$= E_{1} [(1 - d_{1})E_{1} + d_{1}(1 - d_{2})]$$

As peças que conseguiu recuperar



Portanto

$$E_{1} = \frac{E_{3}}{\left[\left(1 - d_{1}\right)E_{1} + d_{1}\left(1 - d_{2}\right)\right]}$$

Já que
$$E_3 = \frac{S_3}{(1-d_3)}$$
, então temos:

$$E_1 = \frac{S_3}{\left(1-d_3\right)\left[\left(1-d_1\right)E_1+d_1\left(1-d_2\right)\right]}$$

$$\uparrow$$
 Defeitos Defeitos em 3 Defeitos em 2

Retrabalho pode ser considerado como um processo

(retrabalho)



Exemplo 2

A necessidade de produto final é de 100.000 peças. Dado que o retrabalho é realizado com base na suposição anterior (Fig 2.16), calcule o número de unidades necessárias para o processamento da primeira operação. Supondo que as taxas de defeitos (decimais) sejam $d_1 = 0.03$, $d_2 = 0.40$ e $d_3 = 0.02$.

Resposta: aplicar a fórmula.

$$E_1 = \frac{100.000}{\left(0.98\left[0.97 + 0.03(0.60)\right]\right)} = 103.280$$

Exemplo 3

Calcule as necessidades dos componentes para os produtos montados. Assumindo que os componentes são terceirizados e que a montagem final é realizada localmente. Os produtos finais são duas montagens que exigem três componentes. A montagem 1 requer quatro unidades do componente 1 e três do componente 2. A montagem 2 requer duas unidades do componente 2 e uma unidade do componente 3 (Ver fig 2.17). As frações de defeitos são: $d_1 = 0.06$, $d_2 = 0.05$ e $d_3 = 0.04$, $d_4 = 0.03$, $d_5 = 0.02$.





Figura 2.17 Necessidades de componentes para as montagens e submontagens do Exemplo 2.3.

Exercícios

- 2.12 Um reciclador de computadores vende gabinetes de computador para um remanufaturador de computadores. Para atender a demanda mensal prevista, o remanufaturador precisa de 2.000 gabinetes. O reciclador utiliza um processo de desmontagem em quatro etapas com taxas de refugo de: $r_1 = 0.08$, $r_2 = 0.05$, $r_3 = 0.05$ e $r_4 = 0.03$. Quantos computadores o reciclador deve receber a cada mês a fim de atender a demanda do remanufaturador?
- 2.13 Considere um processo de fabricação simples de três etapas, conforme ilustrado na figura dada. Supondo que a demanda seja de 1.000 unidades, qual é a entrada necessária para atender a demanda? Você irá observar que a entrada necessária é a mesma se as taxas de perda forem invertidas nos processos 1 e 3. Suponha que o custo da perda seja de US\$ 5 no processo 1, US\$ 10 no processo 2 e US\$ 15 no processo 3. As taxas de defeitos são 3%, 5% e 7%, respectivamente. Calcule o custo total da perda no sistema fornecido e no sistema onde as taxas de refugo são invertidas. Qual sistema seria preferível?






2.14 Considere o Problema 2.13 onde, nesse caso, cada processo tem possibilidade de retrabalho. Dadas as informações na tabela seguinte, qual é a entrada necessária para atender uma demanda de 1.000 unidades?

Processo	Taxa de Defeitos	Taxa de Retrabalho
1	3%	60%
2	5%	75%
3	7%	80%

Suponha que os custos dos refugos sejam desprezíveis e que os custos de retrabalho sejam de US\$ 2, US\$ 3 e US\$ 4, respectivamente. Calcule o custo de retrabalho para produzir as 1.000 unidades. O que acontece com o custo de retrabalho se as taxas de refugo nos processos 1 e 3 forem invertidas? Esse resultado está de acordo com o do Problema 2.13?



2.16 Dada a figura a seguir, a operação 4 representa uma operação de retrabalho nas peças que não passaram na inspeção após o término da operação 2.



Quantas unidades são necessárias para o início do processo de maneira a cumprir o resultado esperado de 5.000 unidades?

Problemas da permissão de refugos



Como maximizar o lucro esperado permitindo a geração de refugos?

Equações

x = o número de unidades boas produzidas

p(x) = probabilidade de produzir x unidades boas

Q = quantidade de unidade a produzir

C(Q, x) = custo de produzir Q unidades, das quais x são unidades boas

R(Q, x) = receita da produção de Q unidades, das quais x são unidades boas

$$L(Q, x)$$
 = lucro da produção de Q unidades, das quais x são unidades boas = $R(Q, x) - C(Q, x)$

E[L(Q)] = lucro esperado da produção de Q unidades

$$= \sum_{x=0}^{Q} L(Q, x) p(x)$$

O lucro esperado da produção de Q unidades pode ser determinado como se segue:

$$E[L(Q)] = \sum_{x=0}^{Q} \{R(Q,x) - C(Q,x)\} p(x)$$

Calcular as quantidades de produção que irão maximizar o lucro

Uma fundição produz moldes sob encomenda. Foi recebido um pedido de 20 moldes sob medida. O processamento do molde custa US\$ 1.100 por unidade programada. Se um molde não for vendido, ele tem um valor de reciclagem de US\$ 200. O cliente indicou estar disposto a pagar US\$ 2.500 pela moldagem de 20 moldes aceitáveis – nem mais, nem menos! Com base nos registros históricos, foram estimadas as distribuições de probabilidade fornecidas na Tabela 2.6. Quantos moldes devem ser programados para a produção a fim de maximizar o lucro previsto? Qual é a probabilidade de se perder dinheiro nesse nível de produção?

As funções de receita e custo podem ser dadas como:

$$R(Q, X) = \begin{cases} 200 Q & x < 20 \\ 2500(20) + 200(Q - 20) & 20 \le x \le Q \end{cases}$$

$$C(Q, x) = 1.100 Q & 0 \le x \le Q$$

$$L(Q, x) = \begin{cases} -900 Q & x < 20 \\ 46.000 - 900 Q & 20 \le x \le Q \end{cases}$$

Tabela 2.6 Distribuições de Probabilidade do Número de Moldes Bons (x) em Relação a Q

# Moldes	Número de Moldes Produzidos (Q)										
Bons (x)	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
12	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,15	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0.20	0.15	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
20	0,25	0,20	0,15	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
21	0,00	0,25	0,20	0,15	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
22	0,00	0,00	0,25	0,20	0,15	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
23	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20	0,15	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20	0,15	0,10	0,10	0,05	0,05
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20	0,15	0,10	0,10	0,05
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20	0,15	0,10	0,10
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20	0,15	0,10
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20	0,15
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,20
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25



Exemplo 4



Portanto, o lucro previsto pode ser dado como:

$$E[L(Q)] = -\sum_{x=0}^{19} 900Qp(x) + \sum_{x=20}^{Q} (46.000 - 900Q) p(x)$$
$$= -900Q + 46.000 \sum_{x=20}^{Q} p(x)$$

Tabela 2	2.8 <i>Lu</i>	cro Prei	visto da F	Produção	de Q Mo	ldes					
	Número de Moldes Produzidos (Q)										
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
-6.500	1.800	7.800	11.500	15.200	16.600	18.000	19.400	20.800	19.900	19.000	
	MÁXIMO										



Estimação do número de máquinas necessárias

- Quantas máquinas são necessárias para produzir em uma determinada operação?
- Frações de máquinas de uma operação. É determinada dividindo-se o tempo total necessário para realizar a operação pelo tempo disponível para completar a operação.
- O tempo total necessário para realizar uma operação é o produto do tempo padrão para a operação e do número de vezes que a operação é realizada.
- Sabemos que a disponibilidade das máquinas e a confiabilidade de produção podem variar ao longo do tempo. Mas é possível utilizar um modelo determinístico.



A fração de máquina M pode ser determinada pelo:

$$M = \frac{T_p \times Q}{D \times T_D \times K}$$

Em que

M = número de máquinas necessárias por turno

 T_p = tempo padrão por unidade produzida (minutos)

Q = número de unidades a ser produzida por turno

D = desempenho real, expresso como porcentagem do tempo padrão

 T_D = quantidade de tempo disponível por máquina (minutos)

K = confiabilidadeda máquina, expressa como tempo de atividade porcentual

Na equação acima, o numerador é o tempo total necessário por turno e o denominador indica o tempo total em que uma máquina está <u>disponível</u> por turno.



Exemplo 5

Uma peça usinada tem um tempo de usinagem padrão de 2,9 min por peça em uma fresadora. Durante um turno de oito horas, devem ser produzidas 200 unidades. Dos 480 minutos disponíveis para a produção, a fresadora estará operacional 80% do tempo. Durante o tempo em que a máquina está operacional, são produzidas peças a uma taxa igual a 95% da taxa padrão. Quantas fresadoras são necessárias?